


Osäkert hur operatörerna satt placerade i fpl 79001. I DC 3-utredningen 1992:5 står det bara att 'fyra telegrafister satt i rad utmed vänstra sidan och att chefen satt längst bak på högra sidan'. Enl Edin 52-10-08 satt gruppchefen med ryggen i färdriktningen.

Det har inte återfunnits någon kabinritning för fpl 79001 men CVV ritning för fpl 79002 stämmer bra med vad som konstaterats efter bärgningen av fpl 79001


#### FRA-personalen fördelade på positioner

- Gruppchef Einar Johnsson
- Rs-pl 2 Erik Carlsson, fonist
- Rs-pl 1, rs-pl 3 och rs-pl 4 Bengt Book, Ivar Svensson, Börge Nilsson, TES-operatörer, (osäkert vem som satt var)

Stativmått enligt CVV-ritning för fpl 79002 Munin som överensstämmer bra med fpl 79001




Principskiss som användes av FRA för planera apparatplacering utifrån blockschema och tillgängligt utrymme för spaningsutrustningen på resp. radiospaningsplats.



### Radiospaningsplatserna, RS-pl

- Apparatstativen var byggda av vinkelprofil i metall. Spaningsutrustningen var normalt festskruvad på apparatbäddar med gummidämpare. I något fall var utrustning fastspänd med en läderrem. Den nedre apparatraden var vinklad så att operatören skulle se skalor och reglage bättre
- Vid varje operatörsplats fanns en kraft- och telefonpanel med kraftuttag till alla apparater, anslutning för inombordstelefon samt audio- och videotrunkar mellan operatörsplatserna (för analys och inspelning t ex).
- Stolarna var bra; det är inte klarlagt varifrån stolarna kom.



En markstation 1952, med delvis samma typ utrustning som fanns i fpl 79001